



Kurzinfo: 405390km
 HU 11/26
 Klima leicht undicht
 5-Gang
 gelbe Plakette
 Abgasgeruch im Innenraum
 nur vordere Sitzreihe vorhanden (war Werkstatttransporter)
 starker Rostbefall an Radläufen, Schwellern, Einstieg, Bereich Stoßfänger hinten
 starke Vibrationen während Fahrt im 4. und 5. Gang

Gebot netto:

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift